

**Ergänzungs-Bedienungsanleitung**  
**Additional operating instructions**  
**Complément-Instructions d'utilisation**  
**Manuale d'uso aggiuntivo**  
**Complemento Instrucciones de utilización**



**Option Analogausgang**  
**0/2-10 V – 0/4-20 mA**

**Option Analogue output**  
**0/2-10 V – 0/4-20 mA**

**De l'option sortie analogique**  
**0/2-10 V – 0/4-20 mA**

**Opzione uscita analogico**  
**0/2-10 V – 0/4-20 mA**

**De la opción salidas analogo**  
**0/2-10 V – 0/4-20 mA**

**zu / for / pour / per / para**

**R60360...**

Prozess-Steuergeräte für Temperatursensoren  
Process Controllers for Temperature Sensors  
Contrôleurs de process pour sondes de température  
Controllori di processo per sonde di temperatura  
Controlador de proceso para sondas de temperatura

**R60361...**

Prozess-Steuergeräte für Normsignale  
Process Controllers for analogue input signals  
Contrôleurs de process pour signaux normalisés  
Controllori di processo per segnali normalizzati  
Controlador de proceso para señales normalizadas

**R60362...**

Prozess-Steuergeräte für Dehnungsmessstreifen  
Process Controllers for Strain Gauge inputs  
Contrôleurs de process pour jauge de contrainte  
Controllori di processo per ponti estensimetrici  
Controlador de proceso para puentes extensométricos

deutsch

english

français

italiano

español

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheits- und Warnhinweise</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Anschlussbelegung</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Programmierung</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Funktionsgruppe</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Skalierung über 2 Werte</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>7</b>
8.1	Spannungsversorgung	7
8.2	Spannungs- oder Stromausgang	7
8.3	Mechanische Daten	7
8.4	EMV	7
	<b>Hilfstexte</b>	<b>8</b>

## 1 Vorwort

Diese Bedienungsanleitung enthält zusätzliche Angaben für Prozess-Steuergeräte mit Option Analogausgang. Die Bedienungsanleitung des Grundgerätes bleibt weiterhin gültig. Lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnahme beide Bedienungsanleitungen gründlich durch. Beachten Sie zu Ihren eigenen Sicherheit und der Betriebssicherheit alle Warnungen und Hinweise. Wenn das Gerät nicht gemäß den Angaben der Bedienungsanleitungen eingesetzt wird, kann der vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden.



## 2 Sicherheits- und Warnhinweise



Benutzen Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Prozess-Steuergeräte dienen zur Darstellung von Messwerten sowie zur Überwachung von Grenzwerten. Der Einsatzbereich dieser Geräte liegt in industriellen Prozessen und Steuerungen. In den Bereichen von Fertigungsstraßen der Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie werden.

## 3 Beschreibung

Die Prozessgeräte können über den analogen Ausgang Messwerte an übergeordnete Steuerungen, Kennlinienschreiber weitergeben oder Messwerte wandeln.


- galvanisch getrennter Analogausgang
- Strom- oder Spannungsausgang in Anlehnung an NAMUR NE43 (Sensorfehler)
- Ausgangsbereiche  
0-20mA / 4-20mA / 0-10V / 2-10V
- Datenquellen: ACTUAL/MIN/MAX/TOTAL
- Lineare Skalierung
- Einstellbares Verhalten des Analogausgangs bei Sensor-, Systemfehlern und Über-/ Untersteuerung



VORSICHT

Der Betrieb des Analogausgangs darf nur über einen der beiden Ausgänge (Strom- oder Spannungsausgang) erfolgen.

## 4 Anschlussbelegung




## 5 Programmierung

Einstieg in das Programmiermenü

− + > 3 sec

Funktion wählen / Parameter einstellen / Parameter übernehmen

Funktionsgruppen	Funktion	Parameter
------------------	----------	-----------



Grau hinterlegte Parameter werden abhängig von der Geräteausführung und dem eingestellten Range ein- bzw. ausgeblendet.

## 6 Funktionsgruppe

### Analogausgang

<b>INPUT</b>	Menü Analogausgang
<b>ANAPNG</b>	Wähle Ausgangsbereich
<b>0-20mA</b>	Ausgangsbereich 0 ... 20 mA
<b>4-20mA</b>	Ausgangsbereich 4 ... 20 mA
<b>0-10V</b>	Ausgangsbereich 0 ... 10 V
<b>2-10V</b>	Ausgangsbereich 2 ... 10 V
<b>ANASRC</b>	Wähle Quelle
<b>ACTUAL</b>	Aktueller Messwert
<b>MINIMA</b>	Minimalwert
<b>MAXIMA</b>	Maximalwert
<b>TOTAL</b>	Totalisator
<b>DISPLO</b>	Wähle Anzeige-Anfangswert
<b>0.000</b>	Wertebereich -199999 ... +999999 und DP
<b>ANALO</b>	Wähle Ausgang-Anfangswert
<b>4.000</b>	Wertebereich abhängig vom Messbereich [V / mA]
<b>DISPHI</b>	Wähle Anzeige-Endwert
<b>10.000</b>	Wertebereich -199999 ... +999999 und DP
<b>ANRHI</b>	Wähle Ausgang-Endwert
<b>20.000</b>	Wertebereich abhängig vom Messbereich [V / mA]
<b>ANARERR</b>	Wähle Verhalten im Fehlerfall
<b>NONE</b>	letzter Messwert im Fehlerfall
<b>0mA</b>	0 mA im Fehlerfall
<b>3mA</b>	3 mA im Fehlerfall
<b>21mA</b>	21 mA im Fehlerfall
<b>0V</b>	0 V im Fehlerfall
<b>1V</b>	1 V im Fehlerfall
<b>11V</b>	11 V im Fehlerfall



Werkseinstellungen sind grau hinterlegt.



Wertebereich ist abhängig vom Ausgangsbereich:  
 0 ... 10 V = 0 ... 10.500 [V]  
 2 ... 10 V = 1.500 ... 10.500 [V]  
 0 ... 20 mA = 0 ... 20.500 [mA]  
 4 ... 20 mA = 3.800 ... 20.500 [mA]





Die Werkseinstellung für DISP.LO und DISP.HI sind abhängig vom Gerätetyp.  
 Die Anzeigewerte sind bei Prozess-Steuergeräten  
 für Temperatursensoren  
 0.0 und +100.0,  
 für Dehnungsmessstreifen  
 -100.00 und +100.00 und  
 für Normsignale  
 0.000 und +10.000.



DISP.LO und DISP.HI dürfen nicht den gleichen Wert annehmen.  
 Werden trotzdem beide Parameter auf denselben Wert programmiert, so erfolgt eine automatische Anpassung von einem der beiden Werte.

deutsch

## 7 Skalierung über 2 Werte



## 8 Technische Daten

### 8.1 Spannungsversorgung

Grundgerät inkl. Option: 10...30V DC/max. 3,8 W  
 Galvanisch getrennt mit Verpolschutz  
 Absicherung extern: T 0,4 A

### 8.2 Spannungs- oder Stromausgang

Ausgangsbereiche:  
 Aussteuerbereich:  
 Bürde ( Stromausgang ):  
 Bürde ( Spannungsausgang ):  
 Auflösung:  
 Aktualisierungszeit:  
 Temperaturdrift:  
 Genauigkeit:  
 Ausgangsripple:  
 Isolationsspannung:

0 (4) – 20 mA / 0 (2) – 10 V  
 0 – 20,5 mA / 3,8 – 20,5 mA  
 0 – 10,5 V / 1,5 – 10,5 V  
 $\leq 500 \Omega$   
 $\geq 2000 \Omega$   
 15 Bit  
 100ms (Messtakt vom Grundgerät)  
 $\leq 100 \text{ppm/K}$   
 $\pm 0,1\%$  vom Endwert des Aussteuerbereichs  
 $\leq 10 \text{mV}$   
 500VAC für 1Minute bzw.  
 1kV DC für 1 Sekunde

### 8.3 Mechanische Daten

Grundgerät inkl. Option: ca. 200g

### 8.4 EMV



#### Störfestigkeit

Für die Signalleitungen des Analogausganges müssen geschirmte Kabel verwendet werden.

EMV Störspannungseinfluss:  $\leq \pm 0,1\%$  vom Ausgangsbereichsendwert.



VORSICHT

Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen am Gleichstrom-Netzeingang des Grundgerätes können zu einem Geräte-Neustart führen. Ein Neustart bedingt ein kurzfristiges Ausschalten des Analogausgangs und ein Abfallen der Relais.

## Hilfstexte

ANA.OUT		HAUPTMENUE ANALOGAUSGANG
ANA.RNG.	0-20MA	AUSGANGSBEREICH 0-20MA
ANA.RNG.	4-20MA	AUSGANGSBEREICH 4-20MA
ANA.RNG.	0-10V	AUSGANGSBEREICH 0-10V
ANA.RNG.	2-10V	AUSGANGSBEREICH 2-10V
ANA.SRC.	ACTUAL	QUELLE AKTUELLER MESSWERT
ANA.SRC.	MINIMU.	QUELLE MINIMALWERT
ANA.SRC.	MAXIMU.	QUELLE MAXIMALWERT
ANA.SRC.	TOTAL	QUELLE TOTALISATOR
DISP.LO.		ANZEIGE-ANFANGSWERT
ANA.LO.		AUSGANG-ANFANGSWERT
DISP.HI.		ANZEIGE-ENDWERT
ANA.HI.		AUSGANG-ENDWERT
ANA.ERR.	NONE	AUSGANG IM FEHLERFALL LETZTER MESSWERT
ANA.ERR.	0MA	AUSGANG IM FEHLERFALL 0MA
ANA.ERR.	3MA	AUSGANG IM FEHLERFALL 3MA
ANA.ERR.	21MA	AUSGANG IM FEHLERFALL 21MA
ANA.ERR.	0V	AUSGANG IM FEHLERFALL 0V
ANA.ERR.	1V	AUSGANG IM FEHLERFALL 1V
ANA.ERR.	11V	AUSGANG IM FEHLERFALL 11V

# Table of contents

1	Preface	3
2	Safety instructions and warnings	3
3	Description	3
4	Connections	3
5	Programming	4
6	Function group	5
7	Scaling by means of 2 values	6
8	Technical data	7
8.1	Supply voltage	7
8.2	Voltage or current output	7
8.3	Mechanical data	7
8.4	EMC	7
	Help texts	8

## 1 Preface

These operating instructions contain additional information relating to the process controllers equipped with the Analogue output option. The instruction manual of the basic device still is to be adhered to. Please read carefully both manuals before installation and start-up. Please observe all warnings and advice, both for your own safety and for general plant safety. If the device is not used in accordance with the instruction manuals, the intended protection may be impaired.



## 2 Safety instructions and warnings

Please use the device only if it is in perfect technical condition. It should be used only for its intended purpose. Please bear in mind safety aspects and potential dangers and adhere to the operating instructions at all times.



### Use according to the intended purpose

The purpose of the Process Control devices is to display measured values and to monitor limit values. The application areas for this device lie in industrial processes and controls in the fields of manufacturing lines for the metal, wood, plastics, glass and textile industries.

## 3 Description

The process controllers can transmit measured values through the analogue output to superior control systems or to curve tracers, or convert measured values.


- Analogue output with galvanic isolation
- Current or voltage output, following NAMUR NE43 (sensor failure)
- Output ranges 0-20mA / 4-20mA / 0-10V / 2-10V
- Data sources: ACTUAL/MIN/MAX/TOTAL
- Linear scaling
- Adjustable behaviour of the analogue output in case of sensor or system failures and over/underflow



### CAUTION

The analogue output can only be operated connecting one of both outputs (current or voltage output). Never connect both outputs simultaneously.

## 4 Connections




## 5 Programming

To enter the programming menu

- + > 3 sec

Selecting function / Setting parameters / Accepting parameters

Function groups	Function	Parameter
-----------------	----------	-----------



The parameters highlighted grey are displayed or not, depending on the device version and on the range selected.

## 6 Function group

### Analogue output

<b>INPUT</b>	Analogue output menu
<b>ANAPNG</b>	Select analogue output range
<b>0-20mA</b>	Output range 0 ... 20 mA
<b>4-20mA</b>	Output range 4 ... 20 mA
<b>0-10V</b>	Output range 0 ... 10 V
<b>2-10V</b>	Output range 2 ... 10 V
<b>ANASRC</b>	Select source
<b>ACTUAL</b>	Current measured value
<b>MINIMA</b>	Minimum value
<b>MAXIMA</b>	Maximum value
<b>TOTAL</b>	Totaliser
<b>DISPLO</b>	Select display low value
<b>0.000</b>	Input range -199999 ... +999999 and DP
<b>ANALO</b>	Select output low value
<b>4.000</b>	Input range depends on the measuring range [V / mA]
<b>DISPHI</b>	Select display high value
<b>10.000</b>	Input range -199999 ... +999999 and DP
<b>ANRHI</b>	Select output high value
<b>20.000</b>	Input range depends on the measuring range [V / mA]
<b>ANARERR</b>	Select behaviour in case of failure
<b>NONE</b>	Last measured value in case of failure
<b>0mA</b>	0 mA in case of failure
<b>3mA</b>	3 mA in case of failure
<b>21mA</b>	21 mA in case of failure
<b>0V</b>	0 V in case of failure
<b>1V</b>	1 V in case of failure
<b>11V</b>	11 V in case of failure



Factory settings are highlighted grey.



The value range depends on the output range:

0 ... 10 V = 0 ... 10.500 [V]  
 2 ... 10 V = 1.500 ... 10.500 [V]  
 0 ... 20 mA = 0 ... 20.500 [mA]  
 4 ... 20 mA = 3.800 ... 20.500 [mA]





The factory settings of DISP.LO and DISP.HI depend on the device type.  
 Display values for process controllers for temperature sensors  
 0.0 and +100.0,  
 for strain gauges  
 -100.0 and +100.0 and  
 for analogue input signals  
 0.000 and +10.000.



DISP.LO and DISP.HI cannot have the same value.  
 If both parameters are nevertheless set to the same value, one of both values is adjusted automatically.

## 7 Scaling by means of 2 values



## 8 Technical data

### 8.1 Supply voltage

Basic device, option included:  
10...30V DC/max. 3,8 W  
Galvanic isolation with reverse polarity protection  
External fuse protection: T 0,4 A

### 8.2 Voltage or current output

Output ranges:  
0 (4) – 20 mA / 0 (2) – 10 V  
Dynamic range:  
0 – 20,5 mA / 3,8 – 20,5 mA  
0 – 10,5 V / 1,5 – 10,5 V  
Load (current output):  
 $\leq 500 \Omega$   
Load (voltage output):  
 $\geq 2000 \Omega$   
Resolution:  
15 bits  
Update time:  
100ms (basic device measuring rate)  
Temperature drift:  
 $\leq 100 \text{ppm/K}$   
Accuracy:  
 $\pm 0.1\%$  of the final value of the dynamic range  
Output ripple:  
 $\leq 10 \text{mV}$   
Isolation voltage:  
500Vac for 1 minute or  
1kV dc for 1 second

### 8.3 Mechanical data

Basic device, option included:  
approximately 200g

### 8.4 EMC



#### Noise immunity

Use shielded cables for the signal lines of the analogue output.

EMC effect of interference voltages:  $\leq \pm 0.1\%$  of the output range high value.



**CAUTION**

---

Voltage drops, short interruptions and voltage fluctuations at the DC net input of the basic device may lead to a restart of the device. A restart causes a short switching off of the analogue output and the dropout of the relays.

---

## Help texts

ANA.OUT		MAIN MENU ANALOGUE OUTPUT
ANA.RNG.	0-20MA	OUTPUT RANGE 0-20MA
ANA.RNG.	4-20MA	OUTPUT RANGE 4-20MA
ANA.RNG.	0-10V	OUTPUT RANGE 0-10V
ANA.RNG.	2-10V	OUTPUT RANGE 2-10V
ANA.SRC.	ACTUAL	SOURCE CURRENT MEASURED VALUE
ANA.SRC.	MINIMU.	SOURCE MINIMUM VALUE
ANA.SRC.	MAXIMU.	SOURCE MAXIMUM VALUE
ANA.SRC.	TOTAL	SOURCE TOTALISER
DISP.LO.		DISPLAY LOW VALUE
ANA.LO.		OUTPUT LOW VALUE
DISP.HI.		DISPLAY HIGH VALUE
ANA.HI.		OUTPUT HIGH VALUE
ANA.ERR.	NONE	OUTPUT IN CASE OF FAILURE LAST MEASURED VALUE
ANA.ERR.	0MA	OUTPUT IN CASE OF FAILURE 0MA
ANA.ERR.	3MA	OUTPUT IN CASE OF FAILURE 3MA
ANA.ERR.	21MA	OUTPUT IN CASE OF FAILURE 21MA
ANA.ERR.	0V	OUTPUT IN CASE OF FAILURE 0V
ANA.ERR.	1V	OUTPUT IN CASE OF FAILURE 1V
ANA.ERR.	11V	OUTPUT IN CASE OF FAILURE 11V



# Sommaire

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Instructions de sécurité et avertissements</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Description</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Raccordement</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Programmation</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Groupe de fonctions</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Echelle à l'aide de 2 valeurs</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>7</b>
8.1	Tension d'alimentation	7
8.2	Sortie tension ou courant	7
8.3	Caractéristiques mécaniques	7
8.4	CEM	7
<b>Textes d'aide</b>		<b>8</b>

## 1 Introduction

Cette notice d'utilisation contient des informations supplémentaires sur les contrôleurs de process disposant de l'option Sortie analogique. Les instructions d'utilisation de l'appareil de base restent en vigueur. Lisez attentivement les deux instructions d'utilisation avant le montage et la mise en service. Pour votre propre sécurité, ainsi que pour la sécurité de fonctionnement, respectez tous les avertissements et indications. Une utilisation de l'appareil non conforme à ces instructions peut affecter la protection prévue.



## 2 Instructions de sécurité et avertissements

N'utilisez cet appareil que s'il est techniquement en parfait état, de manière conforme à sa destination, en tenant compte de la sécurité et des risques, et dans le respect de ces instructions d'utilisation



## Utilisation conforme

Les contrôleurs de process affichent des valeurs mesurées et surveillent les valeurs limites. Ces appareils trouvent leur application dans les process et les commandes industriels dans les domaines des chaînes de fabrication des industries du métal, du bois, des matières plastiques, du papier, du verre et des textiles.

## 3 Description

Les appareils de process peuvent transmettre, par l'intermédiaire de la sortie analogique, des valeurs mesurées à des commandes de niveau supérieur, à des traceurs de courbes, ou convertir les valeurs mesurées.


- Sortie analogique avec isolation galvanique
- Sortie courant ou tension selon NAMUR NE43 (défaut du capteur)
- Plages de sortie 0-20mA / 4-20mA / 0-10V / 2-10V
- Sources de données : ACTUAL/MIN/MAX/TOTAL
- Facteur d'échelle linéaire
- Programmation du comportement de la sortie analogique en cas de défauts du capteur, du système et de dépassement des capacités par le bas ou par le haut



PRUDENCE

Il n'est possible de raccorder que l'une des deux sorties analogiques (courant ou tension) à la fois, et non les deux simultanément.

## 4 Raccordement




## 5 Programmation

Accès au menu de programmation

- + > 3 sec.

Sélection de la fonction / Réglage des paramètres / Prise en compte des paramètres

Groupes de fonctions | Fonction | Paramètre



Les paramètres sur fond gris s'affichent ou non, en fonction de la version de l'appareil et de la plage sélectionnée.

## 6 Groupe de fonctions

### Sortie analogique

<b>INPUT</b>	Menu Sortie analogique
<b>RNR.PNG</b>	Sélection de la plage de sortie
<b>0-20mA</b>	Plage de sortie 0 ... 20 mA
<b>4-20mA</b>	Plage de sortie 4 ... 20 mA
<b>0-10V</b>	Plage de sortie 0 ... 10 V
<b>2-10V</b>	Plage de sortie 2 ... 10 V
<b>RNR.SRC</b>	Sélection de la source
<b>ACTUAL</b>	Valeur mesurée courante
<b>MINIMA</b>	Valeur minimale
<b>MAXIMA</b>	Valeur maximale
<b>TOTAL</b>	Totalisateur
<b>DISP.LO</b>	Sélection de la valeur de départ pour l'affichage
<b>0.000</b>	Plage de valeurs -199999 ... +999999 et DP
<b>RNR.LO</b>	Sélection de la valeur de départ pour la sortie
<b>4.000</b>	La plage de valeurs dépend de la plage de mesure [V / mA]
<b>DISP.HI</b>	Sélection de la valeur de fin pour l'affichage
<b>10.000</b>	Plage de valeurs -199999 ... +999999 et DP
<b>RNR.HI</b>	Sélection de la valeur de fin pour la sortie
<b>20.000</b>	La plage de valeurs dépend de la plage de mesure [V / mA]
<b>RNR.ERR</b>	Sélection du comportement en cas de défaut
<b>NONE</b>	Dernière valeur mesurée en cas de défaut
<b>0mA</b>	0 mA en cas de défaut
<b>3mA</b>	3 mA en cas de défaut
<b>21mA</b>	21 mA en cas de défaut
<b>0V</b>	0 V en cas de défaut
<b>1V</b>	1 V en cas de défaut
<b>11V</b>	11 V en cas de défaut



Les réglages d'usine sont indiqués sur fond gris



La plage de valeurs dépend de la plage de sortie :

- 0 ... 10 V = 0 ... 10.500 [V]
- 2 ... 10 V = 1.500 ... 10.500 [V]
- 0 ... 20 mA = 0 ... 20.500 [mA]
- 4 ... 20 mA = 3.800 ... 20.500 [mA]





Les réglages d'usine de DISP.LO et DISP.HI dépendent du type d'appareil.  
Valeurs d'affichage pour les contrôleurs de process :  
pour sondes de température  
0.0 et +100.0,  
pour jauge de contrainte  
-100.00 et +100.00 et  
pour signaux normalisés  
0.000 et +10.000.



DISP.LO et DISP.HI ne peuvent pas avoir la même valeur.  
Si ces deux paramètres sont malgré tout programmés à la même valeur, l'appareil ajuste automatiquement l'une des deux valeurs.

## 7 Echelle à l'aide de 2 valeurs



## 8 Caractéristiques techniques

### 8.1 Tension d'alimentation

Appareil de base avec option : 10...30V DC/max. 3,8 W

Isolation galvanique avec protection contre les inversions de polarité

Protection par fusible externe : T 0,4 A

### 8.2 Sortie tension ou courant

Plages de sortie : 0 (4) – 20 mA / 0 (2) – 10 V

Plage dynamique : 0 – 20,5 mA / 3,8 – 20,5 mA

0 – 10,5 V / 1,5 – 10,5 V

Charge (sortie courant) :  $\leq 500 \Omega$

Charge (sortie tension) :  $\geq 2000 \Omega$

Résolution: 15 bits

Temps d'actualisation : 100ms (cycle de mesure de l'appareil de base)

Dérive en température :  $\leq 100\text{ppm/K}$

Précision :  $\pm 0,1\%$  de la valeur finale de la plage dynamique

Ondulation de sortie :  $\leq 10\text{mV}$

Tension d'isolation : 500Vac pendant 1minute ou

1kV dc pendant 1 seconde

### 8.3 Caractéristiques mécaniques

Appareil de base avec option : env. 200g

### 8.4 CEM



#### Résistance aux perturbations

Utiliser des câbles blindés pour les lignes de signal de la sortie analogique.

Influence CEM de la tension parasite :  $\leq \pm 0,1\%$  de la valeur finale de la plage de sortie.



PRUDENCE

Les chutes de tension, les microcoupures et les fluctuations de la tension à l'entrée réseau courant continu de l'appareil de base peuvent occasionner des redémarrages de l'appareil. Un redémarrage a pour conséquence une brève mise hors tension de la sortie analogique et la retombée des relais.

## Textes d'aide

ANA.OUT		MENU PRINCIPAL SORTIE ANALOGIQUE
ANA.RNG.	0-20MA	PLAGE DE SORTIE 0-20MA
ANA.RNG.	4-20MA	PLAGE DE SORTIE 4-20MA
ANA.RNG.	0-10V	PLAGE DE SORTIE 0-10V
ANA.RNG.	2-10V	PLAGE DE SORTIE 2-10V
ANA.SRC.	ACTUAL	SOURCE DE LA VALEUR MESUREE COURANTE
ANA.SRC.	MINIMU.	SOURCE VALEUR MINIMALE
ANA.SRC.	MAXIMU.	SOURCE VALEUR MAXIMALE
ANA.SRC.	TOTAL	SOURCE TOTALISATEUR
DISP.LO.		VALEUR DE DEPART POUR L'AFFICHAGE
ANA.LO.		VALEUR DE DEPART POUR LA SORTIE
DISP.HI.		VALEUR DE FIN POUR L'AFFICHAGE
ANA.HI.		VALEUR DE FIN POUR LA SORTIE
ANA.ERR.	NONE	SORTIE EN CAS DE DEFAUT : DERNIERE VALEUR MESUREE
ANA.ERR.	0MA	SORTIE EN CAS DE DEFAUT : 0MA
ANA.ERR.	3MA	SORTIE EN CAS DE DEFAUT : 3MA
ANA.ERR.	21MA	SORTIE EN CAS DE DEFAUT : 21MA
ANA.ERR.	0V	SORTIE EN CAS DE DEFAUT : 0V
ANA.ERR.	1V	SORTIE EN CAS DE DEFAUT : 1V
ANA.ERR.	11V	SORTIE EN CAS DE DEFAUT : 11V



# Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Istruzioni di sicurezza e avvertenze</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Descrizione</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Collegamento</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Programmazione</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Gruppo funzioni</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Messa in scala su 2 valori</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>7</b>
8.1	Alimentazione di tensione	7
8.2	Uscita corrente o tensione	7
8.3	Dati meccanici	7
8.4	CEM	7
	<b>Testi di aiuto</b>	<b>8</b>

## 1 Introduzione



Queste istruzioni per l'uso contengono informazioni supplementari per i controllori di processo con uscita analogica opzionale. Le istruzioni per l'uso dell'apparecchio di base restano sempre valide. Prima di procedere al montaggio ed alla messa in funzione, leggere attentamente entrambe le istruzioni d'uso. Per salvaguardare la vostra sicurezza e la sicurezza di funzionamento, rispettare tutte le avvertenze ed indicazioni. Un uso improprio dell'apparecchio può pregiudicare la protezione prevista.

## 2 Istruzioni di sicurezza e avvertenze



Utilizzare quest'apparecchio esclusivamente se le sue condizioni tecniche sono perfette, in conformità all'uso per il quale è stato previsto, tenendo conto della sicurezza e dei rischi e rispettando le presenti istruzioni d'uso.

## Utilizzo conforme

I controllori di processo servono per la visualizzazione di valori misurati così come per la sorveglianza di valori limite. Questi apparecchi trovano la loro applicazione nei processi e comandi industriali delle linee di fabbricazione delle industrie del metallo, del legno, della plastica, della carta, del vetro e dei tessili.

## 3 Descrizione

I controllori di processo possono fornire tramite l'uscita analogica valori di misurazione a controlli di livello superiore, tracciatori di curva o trasformare i valori di misurazione.


- Uscita analogica isolata galvanicamente
- Uscita corrente o tensione con riferimento alla normativa NAMUR NE43 (errore sensore)
- Intervalli di uscita 0-20mA / 4-20mA / 0-10V / 2-10V
- Sorgenti dati: ACTUAL/MIN/MAX/TOTAL
- Messa in scala lineare
- Comportamento regolabile dell'uscita analogica in caso di difetto al sensore e al sistema, o di underflow / overflow



### PRECAUZIONE

Si può utilizzare solo una delle uscite (corrente o tensione) per l'uscita analogica. Mai utilizzare entrambe le uscite.

## 4 Collegamento





## 6 Gruppo funzioni

### Uscita analogica

<b>INPUT</b>	<b>Menu Uscita analogica</b>
<b>RNR.PNG</b>	Scelta dell'intervallo dell'campo d'uscita
<b>0 - 20mA</b>	Campo d'uscita 0 ... 20 mA
<b>4 - 20mA</b>	Campo d'uscita 4 ... 20 mA
<b>0 - 10V</b>	Campo d'uscita 0 ... 10 V
<b>2 - 10V</b>	Campo d'uscita 2 ... 10 V
<b>RNR.SRC</b>	Scelta della sorgente
<b>ACTUAL</b>	Valore misurato attuale
<b>MINIMA</b>	Valore minimo
<b>MAXIMA</b>	Valore massimo
<b>TOTAL</b>	Totalizzatore
<b>DISP.LO</b>	Scelta del valore iniziale del display
<b>0.000</b>	Intervallo di valori -199999 ... +999999 e DP
<b>RNR.LO</b>	Scelta del valore iniziale dell'uscita
<b>4.000</b>	Intervallo di valori a seconda dell'intervallo di misurazione [V / mA]
<b>DISP.HI</b>	Scelta del valore finale del display
<b>10.000</b>	Intervallo di valori -199999 ... +999999 e DP
<b>RNR.HI</b>	Scelta del valore finale dell'uscita
<b>20.000</b>	Intervallo di valori a seconda dell'intervallo di misurazione [V / mA]
<b>RNR.ERR</b>	Scelta del comportamento in caso di difetto
<b>NONE</b>	Ultimo valore misurato in caso di difetto
<b>0mA</b>	0 mA in caso di difetto
<b>3mA</b>	3 mA in caso di difetto
<b>21mA</b>	21 mA in caso di difetto
<b>0V</b>	0 V in caso di difetto
<b>1V</b>	1 V in caso di difetto
<b>11V</b>	11 V in caso di difetto



Le impostazioni di fabbrica presentano uno sfondo grigio.



L'intervallo di valori dipende dall'campo d'uscita.  
 0 ... 10 V = 0 ... 10.500 [V]  
 2 ... 10 V = 1.500 ... 10.500 [V]  
 0 ... 20 mA = 0 ... 20.500 [mA]  
 4 ... 20 mA = 3.800 ... 20.500 [mA]





Le impostazioni di fabbrica per DISP.LO e DISP.HI dipendono dal tipo di apparecchio. I valori indicati sono, per i controllori di processo  
 per sonde di temperatura  
 0.0 e +100.0,  
 per ponti estensimetrici  
 -100.00 e +100.00 e  
 per segnali normalizzati  
 0.000 e +10.000.



DISP.LO e DISP.HI non possono riportare gli stessi valori. Se ciononostante entrambi i parametri sono programmati sullo stesso valore, avviene un adattamento automatico di uno dei due valori.

## 7 Messa in scala su 2 valori



## 8 Dati tecnici

### 8.1 Alimentazione di tensione

Apparecchio base, con opzione: 10...30V DC/max. 3,8 W

Isolato galvanicamente con protezione contro le inversioni di polarità

Protezione tramite fusibile esterno: T 0,4 A

### 8.2 Uscita corrente o tensione

Intervalli di uscita: 0 (4) – 20 mA / 0 (2) – 10 V

Campo dinamico: 0 – 20,5 mA / 3,8 – 20,5 mA  
0 – 10,5 V / 1,5 – 10,5 V

Carico (uscita corrente):  $\leq 500 \Omega$

Carico (uscita tensione):  $\geq 2000 \Omega$

Risoluzione: 15 bit

Tempo di aggiornamento: 100ms (ciclo di misurazione dell'apparecchio base)

Deriva di temperatura:  $\leq 100 \text{ ppm/K}$

Precisione:  $\pm 0,1\%$  del valore finale del campo dinamico

Oscillazione d'uscita :  $\leq 10 \text{ mV}$

Tensione d'isolamento: 500Vac per 1 minuto o

1kV dc per 1 secondo

### 8.3 Dati meccanici

Apparecchio base, con opzione: ca. 200g

### 8.4 CEM



#### Resistenza alle interferenze

Per le linee di segnale dell'uscita analogica deve essere usato del cavo schermato.

Influenza CEM delle tensioni parassite:  $\leq \pm 0,1\%$  del valore finale dell'intervallo di uscita.



#### PRECAUZIONE

Cadute di tensione, microinterruzioni e fluttuazioni di tensione sull'entrata di rete a tensione continua dall'apparecchio di base possono portare al riavvio del dispositivo. Un riavvio provoca un breve spegnimento dell'uscita analogica e la caduta dei relè.

## Testi di aiuto

ANA.OUT		MENU PRINCIPALE USCITA ANALOGICA
ANA.RNG.	0-20MA	INTERVALLO DI USCITA 0-20MA
ANA.RNG.	4-20MA	INTERVALLO DI USCITA 4-20MA
ANA.RNG.	0-10V	INTERVALLO DI USCITA 0-10V
ANA.RNG.	2-10V	INTERVALLO DI USCITA 2-10V
ANA.SRC.	ACTUAL	SORGENTE VALORE MISURATO ATTUALE
ANA.SRC.	MINIMU.	SORGENTE VALORE MINIMO
ANA.SRC.	MAXIMU.	SORGENTE VALORE MASSIMO
ANA.SRC.	TOTAL	SORGENTE TOTALIZZATORE
DISP.LO.		VALORE INIZIALE DEL DISPLAY
ANA.LO.		VALORE INIZIALE DELL'USCITA
DISP.HI.		VALORE FINALE DEL DISPLAY
ANA.HI.		VALORE FINALE DELL'USCITA
ANA.ERR.	NONE	USCITA IN CASO DI DIFETTO: ULTIMO VALORE MISURATO
ANA.ERR.	0MA	USCITA IN CASO DI DIFETTO: 0MA
ANA.ERR.	3MA	USCITA IN CASO DI DIFETTO: 3MA
ANA.ERR.	21MA	USCITA IN CASO DI DIFETTO: 21MA
ANA.ERR.	0V	USCITA IN CASO DI DIFETTO: 0V
ANA.ERR.	1V	USCITA IN CASO DI DIFETTO: 1V
ANA.ERR.	11V	USCITA IN CASO DI DIFETTO: 11V



# Índice

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Observaciones de seguridad y advertencia</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Descripción</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Conexiones</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Programación</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Grupo de funciones</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Escala con 2 valores</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>7</b>
8.1	Tensión de alimentación	7
8.2	Salida de tensión o de corriente	7
8.3	Datos mecánicos	7
8.4	CEM	7
<b>Textos de ayuda</b>		<b>8</b>

## 1 Introducción



Este manual contiene información adicional para los controladores de procesos con opción de salida analógica. El manual de instrucciones de la unidad básica sigue siendo válido. Antes del montaje y de la puesta en servicio, lea ambas instrucciones de manejo. Por su propia seguridad y la del servicio, respete todas las advertencias y observaciones. Si no se emplea el aparato según se indica en estas instrucciones, se puede poner en peligro la protección prevista.

## 2 Observaciones de seguridad y advertencia



Utilice el aparato sólo en un estado técnico perfecto, conforme a su finalidad, con conciencia de la seguridad y peligros, y respetando estas instrucciones de manejo.

### Uso conforme a su finalidad

Los controladores de proceso sirven para la representación de los valores de medición así como para la supervisión de valores límite. El ámbito de empleo de este aparato es el de los procesos y controles industriales en los sectores de cadenas de producción de la industria del metal, de la madera, del plástico, del papel, del vidrio y del textil.

## 3 Descripción

Los controladores de proceso pueden transmitir por medio de la salida analógica valores de medición a mandos de nivel superior, trazadores de curvas o convertir valores de medición.


- Salida analógica con separación galvánica
- Salida de corriente o de tensión de acuerdo con NAMUR NE43 (error sonda)
- Intervalos de salida 0-20mA / 4-20mA / 0-10V / 2-10V
- Fuentes de datos: ACTUAL/MIN/MAX/TOTAL
- Escala lineal
- comportamiento ajustable de la salida analógica en caso de errores de la sonda, del sistema, y de overflow / underflow



CUIDADO

La salida analógica sólo puede utilizar una de las dos salidas (salida de corriente o de voltaje).

## 4 Conexiones




## 5 Programación

Acceso al menú de programación

- + > 3 seg.

Elección de la función / Ajuste de los parámetros/ Confirmación de los parámetros

Grupos de funciones | Función | Parámetro



La visualización o no de los parámetros sobre fondo gris depende de la versión del dispositivo y del intervalo ajustado.

## 6 Grupo de funciones

### Salida analógica

<b>INPUT</b>	Menú Salida analógica
<b>ANAPNG</b>	Elección del intervalo de la salida analógica
<b>0 - 20mA</b>	Intervalo de salida 0 ... 20 mA
<b>4 - 20mA</b>	Intervalo de salida 4 ... 20 mA
<b>0 - 10V</b>	Intervalo de salida 0 ... 10 V
<b>2 - 10V</b>	Intervalo de salida 2 ... 10 V
<b>ANASRC</b>	Elección de la fuente
<b>ACTUAL</b>	Valor actual de medición
<b>MINIMA</b>	Valor mínimo
<b>MÁXIMA</b>	Valor máximo
<b>TOTAL</b>	Totalizador
<b>DISPLO</b>	Elección del valor inicial para la visualización
<b>0.000</b>	Intervalo de valores -199999 ... +999999 y DP
<b>ANALO</b>	Elección del valor inicial para la salida
<b>4.000</b>	Intervalo de valores según el intervalo de medición [V / mA]
<b>DISPHI</b>	Elección del valor final para la visualización
<b>10.000</b>	Intervalo de valores -199999 ... +999999 y DP
<b>ANRHI</b>	Elección del valor final para la salida
<b>20.000</b>	Intervalo de valores según el intervalo de medición [V / mA]
<b>ANERR</b>	Elección del comportamiento en caso de error
<b>NONE</b>	Último valor de medición en caso de error
<b>0mA</b>	0 mA en caso de error
<b>3mA</b>	3 mA en caso de error
<b>21mA</b>	21 mA en caso de error
<b>0V</b>	0 V en caso de error
<b>1V</b>	1 V en caso de error
<b>11V</b>	11 V en caso de error



Los valores de fábrica se indican en gris.



El intervalo de valores depende del intervalo de salida:

$$\begin{aligned} 0 \dots 10 \text{ V} &= 0 \dots 10.500 [\text{V}] \\ 2 \dots 10 \text{ V} &= 1.500 \dots 10.500 [\text{V}] \\ 0 \dots 20 \text{ mA} &= 0 \dots 20.500 [\text{mA}] \\ 4 \dots 20 \text{ mA} &= 3.800 \dots 20.500 [\text{mA}] \end{aligned}$$



El ajuste de fábrica para DISP.LO y DISP.HI depende del tipo de dispositivo. Valores de visualización para dispositivos de control de proceso:



para sondas de temperatura  
0.0 y +100.0,  
para puentes extensiométricos  
-100.00 y +100.00 y  
para señales normalizadas  
0.000 y +10.000.



DISP.LO y DISP.HI no deben aceptar los mismos valores.

Si embargo si ambos parámetros se programan con igual valor, se realiza una adaptación automática de uno de los dos valores.

## 7 Escala con 2 valores



## 8 Datos técnicos

### 8.1 Tensión de alimentación

Aparato base con opción: 10...30V DC/max. 3,8 W

Separación galvánica con protección contra las inversiones de polaridad

Protección con fusible externo: T 0,4 A

### 8.2 Salida de tensión o de corriente

Intervalos de salida: 0 (4) – 20 mA / 0 (2) – 10 V

Gama dinámica: 0 – 20,5 mA / 3,8 – 20,5 mA

0 – 10,5 V / 1,5 – 10,5 V

Carga (salida de corriente):  $\leq 500 \Omega$

Carga (salida de tensión):  $\geq 2000 \Omega$

Resolución: 15 bits

Tiempo de actualización: 100ms (tasa de medición de la unidad básica)

Deriva de temperatura:  $\leq 100 \text{ppm/K}$

Precisión:  $\pm 0,1\%$  del valor final de la gama dinámica

Ondulación de salida:  $\leq 10 \text{mV}$

Tensión de aislamiento: 500Vac para 1 minuto o

1kV dc para 1 segundo

### 8.3 Datos mecánicos

Aparato base con opción: aproximadamente 200g

### 8.4 CEM



#### Inmunidad a interferencias

Para las líneas de señales de la salida analógica deben usarse cables blindados.

Influencia CEM de la tensión parásita:  $\leq \pm 0,1\%$  del valor final del intervalo de salida.



CUIDADO

Los fallos de tensión, interrupciones breves y fluctuaciones de tensión en la entrada de red de corriente continua de la unidad principal pueden provocar una nueva puesta en marcha del dispositivo. La nueva puesta en marcha provoca una desconexión breve de la salida analógica y una caída de los relés.

## Textos de ayuda

ANA.OUT		MENÚ PRINCIPAL SALIDA ANALÓGICA
ANA.RNG.	0-20MA	INTERVALO DE SALIDA 0-20MA
ANA.RNG.	4-20MA	INTERVALO DE SALIDA 4-20MA
ANA.RNG.	0-10V	INTERVALO DE SALIDA 0-10V
ANA.RNG.	2-10V	INTERVALO DE SALIDA 2-10V
ANA.SRC.	ACTUAL	FUENTE VALOR DE MEDICIÓN ACTUAL
ANA.SRC.	MINIMU.	FUENTE VALOR MÍNIMO
ANA.SRC.	MAXIMU.	FUENTE VALOR MÁXIMO
ANA.SRC.	TOTAL	FUENTE TOTALIZADOR
DISP.LO.		VALOR INICIAL PARA LA VISUALIZACIÓN
ANA.LO.		VALOR INICIAL PARA LA SALIDA
DISP.HI.		VALOR FINAL PARA LA VISUALIZACIÓN
ANA.HI.		VALOR FINAL PARA LA SALIDA
ANA.ERR.	NONE	SALIDA EN CASO DE ERROR ULTIMO VALOR DE MEDICIÓN
ANA.ERR.	0MA	SALIDA EN CASO DE ERROR 0MA
ANA.ERR.	3MA	SALIDA EN CASO DE ERROR 3MA
ANA.ERR.	21MA	SALIDA EN CASO DE ERROR 21MA
ANA.ERR.	0V	SALIDA EN CASO DE ERROR 0V
ANA.ERR.	1V	SALIDA EN CASO DE ERROR 1V
ANA.ERR.	11V	SALIDA EN CASO DE ERROR 11V

R.60364.0019