



DE | EN | FR | IT | ES

rAnGE	Eingangssignalbereich Input signal range Plage de signal d'entrée Campo del segnale d'ingresso Rango de señal de entrada
MEth	Messmethode Measuring method Méthode de mesure Metodo di misurazione Método de medición
2.LJir	2 Leiter 2 wires 2 fils 2 fili 2 cables
3.LJir	3 Leiter 3 wires 3 fils 3 fili 3 cables
4.LJir	4 Leiter 4 wires 4 fils 4 fili 4 cables
r.LJir	Leitungswiderstand Line resistivity Résistivité Resistività Resistividad
th.tYP	Art des Eingangssignals Input signal type Type de signal d'entrée Tipo di segnale d'ingresso Tipo de señal de entrada
J	Thermoelement J Thermoelectric couple J Thermocouple J Termocoppia J Termopar J
K	Thermoelement K Thermoelectric couple K Thermocouple K Termocoppia K Termopar K
n	Thermoelement n Thermoelectric couple n Thermocouple n Termocoppia n Termopar n
rEF.Ju	Vergleichsstellenkompensation Reference point compensation Compensation du point de référence Compensazione del punto di riferimento Compensación del punto de referencia
int	Interne Vergleichsstellenkompensation Internal reference point compensation Compensation du point de référence interne Compensazione del punto di riferimento interno Compensación del punto de referencia interno
Ext	Externe Vergleichsstellenkompensation External reference point compensation Compensation du point de référence externe Compensazione del punto di riferimento esterno Compensación del punto de referencia externo
t.Junc	Externe Vergleichsstellentemperatur External reference point temperature Température externe du point de comparaison Temperatura del punto di riferimento esterno Temperatura del punto de referencia externo
dP	Dezimalpunkt Decimal point Point décimal Punto decimale Punto decimal
Unit	Temperatureinheit Temperature unit Unité de température Unità di temperatura Unidad de temperatura
AdjSt	Korrekturwert Correction value Valeur de correction Valore di correzione Valor de corrección
MAX	Erfassen des Maximalwertes Maximum value acquisition Saisie de la valeur maximale Memorizzazione del valore massimo Grabación del valor máximo
rMAX	Rücksetzen des Maximalwertes Resetting the maximum value Remise à zéro de la valeur maximale Azzeramento del valore massimo Puesta a cero del valor máximo
Min	Erfassen des Minimalwertes Minimum value acquisition Saisie de la valeur minimale Memorizzazione del valore minimo Grabación del valor mínimo
rMin	Rücksetzen des Minimalwertes Resetting the minimum value Remise à zéro de la valeur minimale Azzeramento del valore minimo Puesta a cero del valor mínimo

Fritz Kübler GmbH
 Schubertstrasse 47
 D-78054 Villingen-Schwenningen
 Germany
 Phone +49 7720 3903 - 0
 info@kuebler.com
 www.kuebler.com